



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°111769

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
03/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	03/01/2025 14:38	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Asc en panne au 60m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Fusible / Disjoncteur
Etat: DISJONCTE
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivée appareil au soixante mètres grille cabine fermée porte palière ouvert
Pas de lumière en cabine
Disjoncteur deux cents vingt volt déclancher
Remise en place du Disjoncteur 220v
déclanchement du disjoncteur (vAc)
Climatisation de l'armoire de commande en cause
Essaie de fonctionnement ok
Remise en service de l'appareil


DATE	03/01/2025	HEURE DEBUT	15:18	HEURE FIN	15:55
QX	MATRIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT





SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non