

RAPPORT DE MAINTENANCE N°116007

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
23/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776	23AM2776 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

Éléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☒	☒
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	☒
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine	☒	☒

Date: 23/01/2025 Huere Debut 8:24 Heure Fin 12:00

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :


Observations Téléphone :

OBSERVATIONS





lubrification des guides contre poid et cabine
reprise du contacte de fin de fermeture de porte paliere 22m
32m VF eteinte
mis en place d une affiche pour ouverture/fermeture de la porte paliere du 32
lubrification des chaines de porte cabine et paliere

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible**Technicien:** MERCIER GABRIEL**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non