

RAPPORT D'INTERVENTION N°137173

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
07/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 07/05/2025 06:25	Contact: PC SECURITE	Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne.

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Galets de suspension
Etat: CASSE
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

Observations:

Mise à l'arrêt de l'appareil demande de devis pour remplacement de poulie de porte palière Porte palière ce mes de travers car poulie hs bloque le mouvement


DATE	07/05/2025	HEURE DEBUT	8:50	HEURE FIN	12:26
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui Non