

RAPPORT D'INTERVENTION N°140878

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT	
26/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB3	00002781 MONTE-CHARGE	23AM2781 MINIMAL	
N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION			LOCALISATION	
ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX			PDC PCB3		
DEMANDE D'INTERVENTION					
Date/Heure Appel:	26/05/2025 09:56	Contact:	Téléphone:		
DETAIL DE L'INTERVENTION					
Motif:	grille cabine se referme seul				
Résolution:	Observations:				
Origine:	Défaillance technique				
Localisation:					
Equipement:	Connectique	Grille cabine se ferme seul			
Etat:	AUTRES	Vérification de l'alimentation du frein moteur			
Action:	AUTRE	Frein alimenter tout le temps			
Clôture:	Remise en service	Vérification en salle machinerie			
		Commutateur de déverrouillage du frein surposition B ce qui laisse le frein constamment ouvert			
		Remise en position du commutateur sur position 0			
		Vérification de l'ouverture et fermeture de la grille cabine OK			
		Grille cabine ne se ferme plus seul			
DATE	26/05/2025	HEURE DEBUT	9:56	HEURE FIN	11:02
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non