

RAPPORT D'INTERVENTION N°141595

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
28/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	28/05/2025 08:36	Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: re mise en route du 60m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: DESSERRE
Action: REGLAGE
Clôture: Indisponible

Observations:

Arrivée sur place appareil au 0m mètres grille de travers
remise en place de la grille cabine
reglage du contact de fin de course fermeture grille cabine

Déplacement jusqu'au 60 m
pour re mis en route de l'etage

reglage des shunt de porte 60m

reglage des percuteur de porte 60m

reglage de la bielette du 60 m

Plusieurs essais effectués

appareils mise a l'arret

came de deverouillage mise en cause
la came ne deverouille aucun etage
demande de devis pour remplacement de coulisseaux


DATE	28/05/2025	HEURE DEBUT	8:36	HEURE FIN	15:25
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

☒ Oui ☐ Non