L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº149881

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
04/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 04/07/2025 11:06 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: porte palière du 0 et 60 mètre qui ne se ferment pas complètement (monte charge)

Résolution:

Origine: Non déterminé
Localisation:
Equipement: rail horizontal
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Prévoire nouvelle intervention

Observations:

Arrivée sur place appareil au six mètres gris cabine ne veut pas S'ouvrir
Reset de la grille cabine
Chaîne de Porte paliere soixante mètres détaché de son logement
Détecteur co s'est mis à sonner évacuation
verification appareil en service
?? porte 6m toujour en manuel porte 60 en manuel

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
04/07/2025	13:19	15:01

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non