

RAPPORT D'INTERVENTION N°152990

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
18/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	18/07/2025 17:25	Contact: PC SECURITE Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: monte charge en panne O M et porte en travers.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Vantaux
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service provisoire

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 0M porte palière ouverte de travers et porte cabine ouverte

chaîne d'équilibrage sortie de sont equerre a droite

mis en securité de l apareille entre etage

enlevement de l equerre d equilibrage droite

mise a niveau des panneaux

verification de la tension de chaîne entre cales et pignon
chaîne coter moteur a sauter du pignon moteur et pignon bas

demande de permis de penetrer
nouvelle intervention prevue pour lundi 21/07

porte paliere 0M
ouverture/fermeture en manuel

apareil re mise en service


DATE	18/07/2025	HEURE DEBUT	17:27	HEURE FIN	19:30
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non