



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°155067

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
29/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	29/07/2025 08:31	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: MC en panne au 0m avec matériel à l'intérieur

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Choc
Etat: DEPROGRAMME
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil au 0m porte se ferme mais appareil ne se déplacer
default sur carte electronique " patinage portes cab"
reset des default
essaie OK
plusieur impactes sur grille cabine constater

apareil re mise en service
essaie OK


DATE	29/07/2025	HEURE DEBUT	8:48	HEURE FIN	9:36
------	------------	-------------	------	-----------	------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------


SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non