



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°198221

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
29/01/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	29/01/2026 08:45	Contact: Arcelor Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: En panne entre etage

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Parachute
Etat: DECLENCHE
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué entre etage surcharge
- Du a une mauvaise utilisation, charge excive et mal reparti dans la cabine
- Prise Limiteur ainsi que la prise parachute
- Sorti l'appareil de la prise parachute
- Fait des essais -> OK
- Prévoir le remplacement du frein Moteur à verifier manchons du Treuil plus bruit palier moteur

DATE	29/01/2026	HEURE DEBUT	8:45	HEURE FIN	12:30
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non