

RAPPORT D'INTERVENTION N°202142

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT	
14/02/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL	
N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION			LOCALISATION	
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX			HFX HF1	
DEMANDE D'INTERVENTION					
Date/Heure Appel:	14/02/2026 09:24	Contact:	GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86	
DETAIL DE L'INTERVENTION					
Motif:	monte charge en panne. Étage : 11 m / Accès : libre / Détails problème : aucun details				
Résolution:	Observations:				
Origine:	Mauvaise utilisation	serrure du 32 encrassé			
Localisation:		serrure 22 metre encrassé et dérégler Nettoyage de la serrure			
Equipement:	Serrure	Réglage plus lubrification de la serrure			
Etat:	ENCRASSE	Plusieurs essais effectués			
Action:	NETTOYAGE	Appareil en service			
Clôture:	Remise en service	PS: plusieurs personnes tire sur les porte ce qui coupe le contact de fin de fermeture de porte palière et ce qui mais en défaut l' ascenseur			
information transmise au chef de secteur pour faire un rappelle au perssonnel sur place de ne surtout pas tirer sur les porte de l'ascenseur					
DATE	14/02/2026	HEURE DEBUT	13:38	HEURE FIN	16:01
QX	MATERIEL REMPLACE				





SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom:

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

☒ Oui ☐ Non