



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles

13127 VITROLLES

04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°209600

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
17/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	17/03/2026 17:50	Contact: Arcelor Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: En panne

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: serrure électrique
Etat: ENCRASSE
Action: DIAGNOSTIC A APPROFONDIR (NON TROUVE)
Clôture: Indisponible

Observations:

À mon arrivé appareil entre etage
-> Monté en machinnerie pour un diagnostic
-> Arrivé en machinnerie chaine de securité - OK mais appareil en
defaut -> Antipatinage
-> Acquité le défaut puis relancé -> Appareil qui démarre puis ce coupe
pendant sont cycle
-> Contrôle de la serrure du 11m, serrure encrassé, besoin d'une
nouvelle intervention pour le demontage de la serrure
-> Appareil mis à l'arrêt

DATE	17/03/2026	HEURE DEBUT	17:50	HEURE FIN	18:30
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

☒ Oui ☐ Non