

RAPPORT D'ORDRE DE TRAVAIL N°235248

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
30/06/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DESCRIPTION RAPPORT
Contact: 4005147515
Téléphone: ORDRE DE TRAVAIL

DATE	30/06/2026	HEURE DEBUT	8:50	HEURE FIN	12:30
TRAVAUX REALISES					

Suite à toit cabine inondé vous trouverez ci dessous les éléments a remplacer afin d'assurer le bon fonctionnement de votre monte charge

Remplacement carte indicateur cabine prix BPU

Remplacement carte extensions cabine avec remise exceptionnelle

Remplacement téléphone cabine prix BPU

Remplacement de 4 boutons cabine prix BPU



OBSERVATIONS
remplacement téléphone remplacement carte gestion étage remplacement bouton hs

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000056 CID ROMUALD



PHOTOS			

TRAVAUX FINALISES

☒ Oui ☐ Non