



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles  
13127 VITROLLES  
04 84 34 13 13

## RAPPORT D'INTERVENTION N°240429

| DATE       | CLIENT         | NOM APPAREIL             | N° / TYPE APPAREIL       | N° / TYPE CONTRAT   |
|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 17/07/2026 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / HFX HF1 | 00002775<br>MONTE-CHARGE | 23AM2775<br>MINIMAL |

| N° APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION           | LOCALISATION |
|---------------|--------------------------------|--------------|
|               | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | HFX HF1      |

| DEMANDE D'INTERVENTION             |              |                           |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Date/Heure Appel: 17/07/2026 11:05 | Contact: GIP | Téléphone: 04 42 47 36 86 |

| DETAIL DE L'INTERVENTION |
|--------------------------|
|--------------------------|

**Motif:** monte charge en panne il se déplace mais portes ne s ouvrent pas.

**Résolution:**

Origine: Défaillance technique  
Localisation:  
Equipement: came  
Etat: ENCRASSE  
Action: NETTOYAGE  
Clôture: Remise en service

**Observations:**

Arrivé sur place appareil n'ouvre pas ses portes à l'étage  
Après vérification, la came reste bloquer  
Détachement de la pièce.  
Nettoyage de la pièce plus lubrification  
Remise en place de la pièce  
Vérification OK plusieurs essais effectués appareils remis en service


| DATE | 17/07/2026 | HEURE DEBUT | 13:15 | HEURE FIN | 14:19 |
|------|------------|-------------|-------|-----------|-------|
|------|------------|-------------|-------|-----------|-------|

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|----|-------------------|
|----|-------------------|

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|

**Nom:** Client indisponible

**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



**PHOTOS**

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non