



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°116784

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
27/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	27/01/2025 13:28	Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: porte 11m50

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Galets de suspension
Etat: CASSE
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service provisoire

Observations:

Porte du onze mètres cinquante en manuel
Galets de raille de porte cassé (vp)
Éclair d'équilibrage poser contre palier
Ce qui empêche le réglage de l'équilibre de la porte
Appareil laisse en service mais porte onze mètres cinquante en manuel
ouverture et fermeture
Prévoir changement de galets de rails
Plus prévoir Réglage deux portes pallières


DATE	27/01/2025	HEURE DEBUT	13:28	HEURE FIN	15:48
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------




SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non