



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°116873

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
28/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	28/01/2025 09:21	Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: porte 11m50 fermeture

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: rail horizontal
Etat: DEREGLÉ
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

changement de l'équerre de roulette du 11m50
reglage porte plus reprise porte cabine de l'extérieure vers l'intérieure
Changement de l'équerre roulette porte palière zéro mètre


DATE	28/01/2025	HEURE DEBUT	9:21	HEURE FIN	11:15
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------



SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non