

RAPPORT DE MAINTENANCE N°120552

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
14/02/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / FM LB2	00002771 MONTE CHARGE NON ACI	23AM2771 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	FM LB2

Éléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☒	☒
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	☒
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine	☒	☒
Contrôle machine de traction (moteur, réducteur)	☒	☒
Contrôle armoire de commande + câblage électrique	☒	☒
Contrôle disjoncteurs + fusibles	☒	☒

Date: 14/02/2025 Huere Debut 10:27 Heure Fin 11:24

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :


Observations Téléphone :

OBSERVATIONS





lubrification des guides
essaie des etages OK

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible**Technicien:** MERCIER GABRIEL**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non