

RAPPORT DE MAINTENANCE N°121925

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
21/02/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758	23AM2758
			MONTE-CHARGE	MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

Éléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☒	☒
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	☒
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine	☒	☒
Contrôle téléalarme courant coupé	☒	☒
Contrôle de la manœuvre de secours courant coupé	☒	☒
Contrôle éclairage secours cabine courant coupé	☒	☒
Contrôle éclairage secours machinerie courant coupé	☒	☒

Date:	21/02/2025	Huere Debut	9:41	Heure Fin	8:34
Vérification Téléphone :					
Test Téléphone :					
Observations Téléphone :					

OBSERVATIONS
lubrification des guides contre poid et cabine
lubrification des porte paliere et chaine
lubrification des systeme de verouillage
essaie de tout les etages

MATERIEL REMPLACE	QX



SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN





Nom: Client indisponible

Technicien: MERCIER GABRIEL

Route: 0029



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non