

RAPPORT DE MAINTENANCE N°125762

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
13/03/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

Éléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☒	☒
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	☒
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine	☒	☒

Date: 13/03/2025 Huere Debut 8:49 Heure Fin 11:52

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS





Un nettoyage des rails de porte
Lubrification des systèmes de verrouillage
Lubrification des guides contrepoids et cabines
Nettoyage des rails de grille cabine
Lubrification des rails de gris cabine et des galets

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible**Technicien:** MERCIER GABRIEL**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non