L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº131572

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
09/04/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 09/04/2025 08:37 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: dysfonctionnement o
porte 0m

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Vantaux
Etat: CHOC / IMPACT
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:


porte 0m choquée
roulement porte casser
porte cabine choqué
tôle sol entre ascenseur mal fixé (arraché)

remplacement de roulement porte pliere
reprise du réglage de la porte paliere
remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
09/04/2025	8:37	9:47


QX	MATERIEL REMPLACE
1,00	Acte de vandalisme

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS






APPAREIL ARRETE Oui Non