L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº137629

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
11/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 11/05/2025 15:06 Contact: m dejean Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte-charge en panne. UB NON / Étage : 18 mètres / Accès : habituel / Détails : impossible d ouvrir les portes de l intérieur au niveau des 18 mètres, sinon fonctionne

Résolution:

Origine: En service à l'arrivée
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: FONCTIONNE A LA VISITE
Action: REMISE EN SERVICE
Clôture: En fonctionnement à la visite

Observations:

Appareil en fonctionnement à mon arrivé
Fait un envoi au 18M, ouverture et fermeture -> RAS
Fait des essais -> OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
11/05/2025	17:00	17:30

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non