L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº137632

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
11/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 11/05/2025 18:45 Contact: M DEJEAN Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 3 ème . Accès : badge

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: MALVEILLANCE / VANDALISME
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

Après intervention du GIP appareil disjoncté, monté en machinerie pour remettre le courant puis regarder les défauts
- Porte palière du 60M " ouverte "
- Fait des essais -> OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
11/05/2025	21:40	23:15

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non