L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº137807

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
12/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 12/05/2025 14:51 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Appeler par personnel de ArcelorMittal

Résolution:

Origine: Non déterminé
Localisation:
Equipement: galet vertical
Etat: CHOC / IMPACT
Action: AUTRE
Clôture: En fonctionnement à la visite

Observations:

Choc sur grille cabine
À l'étage 32 m porte palière touche la grille

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
12/05/2025	14:51	15:30

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non