



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°140010

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
21/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	21/05/2025 15:16	Contact: gip Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: monte charge en panne au 0m

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: rail horizontal
Etat: DEREGLÉ
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 0M porte palière ouverte de travers
Mise en place d'un balisage de sécurité
Vérification de l'ouverture fermeture
chaîne sortie du Galet de tension de chaîne bas
Remise en place de la chaîne sur le galet de tension
Enlèvement des équerre d'équilibrage
Équilibrage des panneaux
Remise en place des équerres d'équilibrage
Essaie d'ouverture / fermeture OK
Remise en service de l'appareil

DATE	21/05/2025	HEURE DEBUT	15:20	HEURE FIN	15:59
QX	MATERIEL REMPLACÉ				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui

☒ Non