

RAPPORT D'INTERVENTION N°145143

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
16/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	16/06/2025 09:51	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: monte-charge bloqué au 60 mètre, porte fermée

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: DEREGLÉ
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

apareil bloquer au 60m
deplacement jusque au 60m
VF en OC3
percuteur deregler
reglage percuteur et shunt de porte paliere
Personnel tire sur la porte alors que l'ascenseur na pas encore
deverouiller les portes
verification du bon fonctionnement OK
plusieur essaie effectuer OK
re mis en service de l'appareil


DATE	16/06/2025	HEURE DEBUT	9:56	HEURE FIN	11:15
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui

☒ Non