



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°146528

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
20/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	20/06/2025 10:26	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: MC en panne sans précision.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DEREGLÉ
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

arriver sur place appareil entre le 32m et le 37m
Bielle de déverrouillage déréglés
Appareil touche aux passages la bielle du trente-sept mètres ce qui est engendre une coupure de la sécurité
Réglages de la bielle OK remise en service de L'appareil
essaie OK

DATE	20/06/2025	HEURE DEBUT	13:23	HEURE FIN	14:47
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non