



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°147155

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
24/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	24/06/2025 14:26	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: monte charge en panne au 37m, une personne était bloquée à l'intérieur, ils l'ont mis à l'arrêt

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DESSERRE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

arriver sur place appareil entre le 32m et le 37m
Bielle de déverrouillage déréglés
Appareil touche aux passages la bielle du trente-sept mètres ce qui est engendre une coupure de la sécurité
Réglages de la bielle OK remise en service de l'appareil
essai OK

DATE	24/06/2025	HEURE DEBUT	14:41	HEURE FIN	15:48
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non