

RAPPORT D'INTERVENTION N°148001


DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT	
27/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL	
N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION			LOCALISATION	
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX			HFX HF2	
DEMANDE D'INTERVENTION					
Date/Heure Appel:	27/06/2025 06:06	Contact:	GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86	
DETAIL DE L'INTERVENTION					
Motif:	Monte charge en panne. Étage : 6 mètre				
Résolution:	Observations:				
Origine:	Mauvaise utilisation	arriver sur place Appareil en fin de courses bas			
Localisation:		chariot elevateur dans monte charge avec une piece sur ces fourches			
Equipement:	Hors course bas	(VP)			
Etat:	DECLENCHE	appareil surcharger			
Action:	AUTRE	chariot 6T2			
Clôture:	Remise en service	pieces 2T			
		charge max de l ascenseur 7T5			
		mis a niveau de l appareil			
		mis en securité			
		porte paliere 6m chaine sortie du pignon bas			
DATE	27/06/2025	HEURE DEBUT	8:59	HEURE FIN	12:08
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non