L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº149572

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
03/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 03/07/2025 08:25 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne. UB : NON / Etage : entre le 32 et le 37e m / Accès : habituel / Détails : pompiers sur site pour débloquer UB

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DESSERRE
Action: REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service


Observations:

arriver sur place apareille entre le 32m et le 37m
Biellete de déverrouillage deréglés
Appareil touche aux passages la biéllete du trente-sept mètres ce qui est engendre une coupure de la sécurité
Réglages de la biélette OK remise en service de L'appareil
essaie OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
03/07/2025	11:08	12:32

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non