



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles  
13127 VITROLLES  
04 84 34 13 13

## RAPPORT D'INTERVENTION N°150615

| DATE       | CLIENT         | NOM APPAREIL                              | N° / TYPE APPAREIL    | N° / TYPE CONTRAT   |
|------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 08/07/2025 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / HFX<br>INJECTION CHARBON | 00002777<br>ASCENSEUR | 23AM2777<br>MINIMAL |

| N° APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION           | LOCALISATION          |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|
|               | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | HFX INJECTION CHARBON |

| DEMANDE D'INTERVENTION             |              |                           |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Date/Heure Appel: 08/07/2025 08:57 | Contact: GIP | Téléphone: 04 42 47 36 86 |

| DETAIL DE L'INTERVENTION |
|--------------------------|
|--------------------------|

**Motif:** ascenseur en panne / tech sur place

**Résolution:**

Origine: Défaillance technique  
Localisation:  
Equipement: Carte électronique  
Etat: GRILLE  
Action: AUTRE  
Clôture: Indisponible

**Observations:**

opérateur en défaut  
patinage opérateur  
reset de l'installation  
patinage du moteur opérateur  
carte gestion HS


| DATE | 08/07/2025 | HEURE DEBUT | 10:10 | HEURE FIN | 11:15 |
|------|------------|-------------|-------|-----------|-------|
|------|------------|-------------|-------|-----------|-------|

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|----|-------------------|
|----|-------------------|

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|

**Nom:** Client indisponible

**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



**PHOTOS**

APPAREIL ARRETE

Oui Non