L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº158019

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
12/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 12/08/2025 14:10 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Dysfonctionnement du monte-charge. Accès : habituel / Détails : ils sont obligés de forcer manuellement les portes intérieures pour faire démarrer l appareil

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: Poulie / Cablette
Etat: USE
Action: AUTRE
Clôture: Autre

Observations:

Porte cabine de l'appareil s'ouvre à moitié
??palier de l'axe porte cabine a remplacer??
????devis en cour ????

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
12/08/2025	15:42	15:45

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non