L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº160455

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
25/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 25/08/2025 14:49 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge bloqué au 41e étage porte fermée.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DEREGLE
Action: DIAGNOSTIC A APPROFONDIR (NON TROUVE)
Clôture: Prévoire nouvelle intervention

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué grille cabine ouverte
-> Fermeture des portes, appareil en fonction
-> Fait des essais -> PROBLÈME 0M serrure déréglé, porte entrouverte et l'appareil ce déplace
-> Mis l'appareil à l'arrêt

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
25/08/2025	16:00	17:20

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non