

RAPPORT DE MAINTENANCE N°168331

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
26/09/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / SUBLANCE	00002761 ASCENSEUR	23AM2761 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	SUBLANCE

Éléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)		
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	☒
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine	☒	☒

Date: 26/09/2025 Huere Debut 11:00 Heure Fin 12:00

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :


Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

visitee maintenance
contrôles des niveau
contrôles des niveau d'huile moteur
lubrification des guides remise en service

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible**Technicien:** ABDOU SOULAIMANA**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non