

RAPPORT D'ORDRE DE TRAVAIL N°175687

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
29/10/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE CRIBLAGE	00002768 ASCENSEUR	23AM2768 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE CRIBLAGE

DESCRIPTION RAPPORT
Contact: Téléphone: ORDRE DE TRAVAIL
BC 4004868828

DATE	29/10/2025	HEURE DEBUT	7:15	HEURE FIN	7:15
TRAVAUX REALISES					

Lors de notre dernière intervention nous avons constaté que l'indicateur et le backlight de la cabine étaient hors service suite à vandalisme.
Nous vous préconisons donc le remplacement de ces éléments afin de remettre votre ascenseur en service
Remplacement indicateur + backlight avec remise exceptionnelle
MO 3h à 2 techs prix BPU



OBSERVATIONS

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000057 ROUX JEAN MARC



PHOTOS			

TRAVAUX FINALISES

☒ Oui ☐ Non