

## RAPPORT D'ORDRE DE TRAVAIL N°175688

| DATE       | CLIENT         | NOM APPAREIL                         | N° / TYPE APPAREIL    | N° / TYPE CONTRAT   |
|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 29/10/2025 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / COKERIE<br>CRIBLAGE | 00002768<br>ASCENSEUR | 23AM2768<br>MINIMAL |

| N° APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION           | LOCALISATION     |
|---------------|--------------------------------|------------------|
| BC 4004868828 | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | COKERIE CRIBLAGE |

| DESCRIPTION RAPPORT                  |
|--------------------------------------|
| Contact: Téléphone: ORDRE DE TRAVAIL |
| BC 4004868828                        |

| DATE             | 29/10/2025 | HEURE DEBUT | 7:14 | HEURE FIN | 7:14 |
|------------------|------------|-------------|------|-----------|------|
| TRAVAUX REALISES |            |             |      |           |      |

Lors de notre dernière intervention nous avons constaté que l'indicateur et le backlight de la cabine étaient hors service suite à vandalisme.  
Nous vous préconisons donc le remplacement de ces éléments afin de remettre votre ascenseur en service  
Remplacement indicateur + backlight avec remise exceptionnelle  
MO 3h à 2 techs prix BPU


| OBSERVATIONS |
|--------------|
|              |

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|----|-------------------|
|----|-------------------|

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|

Nom: Client indisponible

Technicien: 000057 ROUX JEAN MARC



| PHOTOS |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  |  |

TRAVAUX FINALISES

☒ Oui ☐ Non