

RAPPORT DE MAINTENANCE N°175932

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
29/10/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX INJECTION CHARBON	00002777 ASCENSEUR	23AM2777 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX INJECTION CHARBOI

Éléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☒	☒
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	☒
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine	☒	☒
Contrôle portes palières (course, guidage, jeux, câble, chaîne ou courroie, déverrouillage de secours) + lubrifica	☒	☒
Contrôle portes cabine (course, guidage, jeux, câble, chaîne ou courroie, déverrouillage de secours) + lubrificati	☒	☒

Date: 29/10/2025 Huere Debut 14:40 Heure Fin 15:41

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

ras

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible**Technicien:** ABDOU SOULAIMANA**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non