

RAPPORT CONTROLE DE SECURITE N°176989

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
03/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB1	00002783	23AM2783
			ASCENSEUR	MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB1

Traction:	Révisé	Transmission:	Révisé
Essai de glissement:		Contrôle des Câbles/Courroies/Chaînes	☒
Valeur (cm)		Contrôle de attaches	☒
Aspect général des câbles	Normal	Contrôle des joints	☒
Date de lubrification		Contrôle des flexibles	☒
Diamètre des câbles		Contrôle réserve contrepoids	☒
Méplats sur câbles	Non	Réserve sous contrepoids	
Nb de cassures / 1 mètre		Câbles à raccourcir	
Présence de torons abimés		Parachute:	Révisé
Contrôle du niveau d'huile	☒	Installation non équipée	
Contrôle efficacité de freinage	☒	Essai de prise effectuée	Essai Positif: Prise correcte
Contrôle des garnitures de freins	☒	Réglage refait	
Contrôle des gorges poulie traction	☒	Niveau de prise	0
Contrôle adhérence	☒	Test antipatinage	☒
Contrôle autres poulies	☒	Test hors courses	☒
Contrôle jeux de treuil	☒	Limiteur:	Révisé
Secours:	Révisé	Installation non équipée	
Test dispositif manuel secours force coupée	☒	Nb de cassures sur câble sur 1 mètre	
Test onduleur		Aspect général du câble	Bon
Remplacement de la batterie de l'onduleur		Différentiel: machinerie	Révisé
Remplacement de l'onduleur		Contrôle différentiel 30 mA	Présent sur Site


OBSERVATIONS

visite de maintenance
test de fin de course haut
test de fin de course bas
essai parachute


SIGNATURE CLIENT

Nom: Client indisponible

SIGNATURE TECHNICIEN

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non