L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº182563

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
25/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 24/11/2025 18:11 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne. Étage : nsp / Sur groupe éléctrogène qui à planté, pense qu il y a un défaut éléctrique

Résolution:

Origine: Cause extérieure
Localisation:
Equipement: Téléalarme
Etat: HORS SERVICE
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

Absence d'alimentation phonie, Problème qui viens du côté du client
- Vu avec Arcelormittal, pour remise en servive de l'appareil sans phonie

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
25/11/2025	15:35	16:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non