



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles

13127 VITROLLES

04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°192276

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
07/01/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB1	00002780 MONTE-CHARGE	23AM2780 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB1

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	07/01/2026 17:35	Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: ZI AILE 22 13776 FOS SUR MER CEDEX ARCELOR MITTAL / PDC PCB1 MONTE-CHARGE PDC PCB1 23AM2780 GIP 04 42
47 36 86 Détails : 3 Personne(s) bloquée(s) au 0m. Accès : PC sécurité

Résolution:


Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact de porte cabine
Etat: DEREGLÉ
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil mise à l'arrêt par gip
suite de personne bloquer
coupure de l'alimentation de l'appareil
remise de l'alimentation
problème de boîte de fin de course de la
porte cabine
reprise de réglage de boit de fin couse ouvert
repise de réglage de boite de fin course fermeture
reprise de réglage des boîtes de ralentissement
reprise deboit de contact préliminaire cabine
contrôles plus vérification du bon fonctionnement de l'appareil plus
essai

DATE	07/01/2026	HEURE DEBUT	17:35	HEURE FIN	19:03
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------







SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui

Non