L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´ORDRE DE TRAVAIL Nº193597

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
13/01/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DESCRIPTION RAPPORT

Contact: Téléphone:

ORDRE DE TRAVAIL

4004994696

DATE	13/01/2026	HEURE DEBUT	8:59	HEURE FIN	13:28

TRAVAUX REALISES

Suite à la dernière intervention nous vous préconisons le remplacement des deux contre poids grille cabine, chaînes de suspensions, tôle cabine afin de remettre votre monte charge en service
Remplacement des deux contre poids fabrication sur mesure en atelier spécialisé avec remise exceptionnelle
Remplacement chaînes suspensions prix BPU
MO deux jours à trois techniciens prix BPU
Remplacement tôle cabine avec remise exceptionnelle

OBSERVATIONS

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000057 ROUX JEAN MARC

PHOTOS

TRAVAUX FINALISES Oui Non