

RAPPORT D'INTERVENTION N°197120


DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT	
27/01/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB3	00002781 MONTE-CHARGE	23AM2781 MINIMAL	
N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION		LOCALISATION		
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX		PDC PCB3		
DEMANDE D'INTERVENTION					
Date/Heure Appel:	27/01/2026 02:44	Contact:	GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86	
DETAIL DE L'INTERVENTION					
Motif: Monte charge en panne au zéro mètre					
Résolution:		Observations:			
Origine:	Usure matériel / Vétusté	Arrivé sur place Grille cabine complètement de travers			
Localisation:		Remise en place de la grille cabine			
Equipement:	galet vertical	Après plusieurs essais (6~7 utilisation)			
Etat:	USE	la grille cabine se remet de travers.			
Action:	AUTRE	Grille cabine complètement sorti côté gauche			
Clôture:	Indisponible	Appareil arrêter au vingt-quatre mètres stop toit cabine			
		mise à l'arrêt de l'appareil.			
		Demande de nouvelles d'intervention Avec plus de personnel.			
DATE	27/01/2026	HEURE DEBUT	2:56	HEURE FIN	6:00
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

☒ Oui ☐ Non