L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT DE MAINTENANCE Nº201489

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
10/02/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC PONT 709 CC	00002764 ASCENSEUR	23AM2764 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC PONT 709 CC

Eléments contrôlés :	**Révisé**	**Correct**
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)		
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)		
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)		
Contrôle précision arrêt et nivelage		
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)		
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)		
Contrôle éclairage gaine		

Date: 10/02/2026 Huere Debut 13:00 Heure Fin 13:30

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

viste de maintenance à appareil
innonder

MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: ABDOU SOULAIMANA

Route: 0029



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui Non