L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº202525

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
16/02/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 16/02/2026 11:55 Contact: PC sécurité Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: vantail
Etat: CHOC / IMPACT
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

*Appareile en panne 62m.
*Porte paliere bloqué déblocage de la porte.
*Problème dh sélection rotatifs.
*porte 62m mise ouverture manuelle et fermeture
contrôles du bon fonctionnement de la porte essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
16/02/2026	15:12	16:35

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non