L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº202535

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
16/02/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 16/02/2026 08:23 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: dysfonctionnement porte 11m

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: vantail
Etat: CHOC / IMPACT
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

*Dysfonctionnement porte 11m
*Chaîne entraînement moteur porte paliere casser suite à une mauvaise utilisation.
*Tendeur de chaîne cassé
Démontage de la chaîne.
Remontage de la chaîne.
Remplacement du tendeur de la chaîne
Régalade de la chaîne
contrôles plus essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
16/02/2026	8:23	15:04

QX	MATERIEL REMPLACE
1,00	Acte de vandalisme

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non