



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°203362

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT	
19/02/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL	
N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION		LOCALISATION		
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX		ACIERIE 10 T ACIERIE		
DEMANDE D'INTERVENTION					
Date/Heure Appel:	19/02/2026 08:54	Contact:	GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86	
DETAIL DE L'INTERVENTION					
Motif:	MC en panne au 0m				
Résolution:			Observations:		
Origine:	Défaillance technique		appareil en panne		
Localisation:			défaut patinage contacteur		
Equipement:	Contacteur		nettoyage à surveiller		
Etat:	AUTRES		remis en service après essai		
Action:	REMISE EN ETAT				
Clôture:	Remise en service				
DATE	19/02/2026	HEURE DEBUT	10:31	HEURE FIN	12:23
QX	MATERIEL REMPLACE				
SIGNATURE CLIENT		SIGNATURE TECHNICIEN			
Nom:	Client indisponible		Technicien: 000025 ABDou SOULAIMANA		
PHOTOS					
APPAREIL ARRETE					
<div>Oui ☒ Non</div>					