

RAPPORT DE MAINTENANCE N°205347

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
26/02/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

Éléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)		
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	☒
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine	☒	☒
Contrôle téléalarme courant coupé	☒	☒
Contrôle de la manœuvre de secours courant coupé	☒	☒
Contrôle éclairage secours cabine courant coupé	☒	☒
Contrôle éclairage secours machinerie courant coupé		

Date: 26/02/2026 Huere Debut 15:00 Heure Fin 16:00

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :


Observations Téléphone :

OBSERVATIONS





visite de maintenance
contrôle porte lubrification des guide

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible**Technicien:** ABDOU SOULAIMANA**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non