



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°207026

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
07/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 07/03/2026 14:39	Contact: GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: MONTE CHARGE bloqué au 0 M ouvert

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Fixations
Etat: TORDU / PLIE
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 0m porte ouverte
-> Rail de grille cabine tordu, dû à un choc avec un chariot
-> Appareil mis à l'arrêt

DATE	07/03/2026	HEURE DEBUT	16:00	HEURE FIN	16:40
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------



SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

☒ Oui ☐ Non