



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°209724

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
18/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	17/03/2026 17:50	Contact: Arcelor Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: En panne

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: ENCRASSE
Action: NETTOYAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivé sur place, appareil au zéro mètres
Serrure du onze mètres encrassé ne revient pas correctement à sa place
initiale
Nettoyage plus lubrification de la serrure
Plusieurs essais effectués
Vérification de la porte du soixante-deux
Enlèvement du capotage du sélecteur nettoyage du sélecteur de
porte-palière
Remise en place du capot de sélecteur
Essaie OK Appareil remise en service


DATE	18/03/2026	HEURE DEBUT	9:11	HEURE FIN	11:26
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non