



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°212060

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
27/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	27/03/2026 13:45	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: mc en panne au 0m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Fusible / Disjoncteur
Etat: DISJONCTE
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne 0m
disjoncteur porte cabine 0m disjoncté
contrôle de la porte cabine
remise en en état contrôles
essai

DATE	27/03/2026	HEURE DEBUT	14:22	HEURE FIN	15:12
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000025 ABDYOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non