



RAPPORT D'ORDRE DE TRAVAIL N°207108

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
09/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL
N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION			LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX			HFX HF1
DESCRIPTION RAPPORT				
Contact:	Téléphone:			
ORDRE DE TRAVAIL				
4005118955				
DATE	09/03/2026	HEURE DEBUT	8:23	HEURE FIN
		8:24		
TRAVAUX REALISES				
Pose de 10 manchons d'accouplement MO 4 heures à 2 techniciens SAMEDI Prix BPU				
OBSERVATIONS				
QX	MATERIEL REMPLACE			
SIGNATURE CLIENT			SIGNATURE TECHNICIEN	
Nom:	duval	Technicien:	000068	DUVAL STEPHANE
				
PHOTOS				
				

TRAVAUX FINALISES

☒ Oui ☐ Non