



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°213941

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
03/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	03/04/2026 08:48	Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: rattrapage guide

Résolution:

Origine: Cause extérieure
Localisation:
Equipement: Parachute
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

ponçage de guide entre le zéro mètre et le onze mètres cinquante
Marque de mâchoires de freins sur guide, rattrapage du marquage.

DATE	03/04/2026	HEURE DEBUT	8:48	HEURE FIN	10:51
------	------------	-------------	------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non